

PALPEUR OPTIQUE AXE Z - POZ



Dimensions en mm		
Référence	Hauteur	Poids (kg)
9003/50	$50 \pm 0,005$	0,4

Application : Réglage du point zéro sur machine CNC, mesure de longueur d'outils.

Exécution :

- L'appareil doit être posé sur une surface conductrice en liaison avec l'outil (ne fonctionne pas sur une surface non conductrice, bois par exemple, sauf si on relie la base de l'appareil à l'outil par un fil conducteur)
- Le palpeur s'allume à la cote 50 ± 0.005 mm
- Base magnétique pour faciliter le positionnement diamètre 55 mm
- Faible force de ressort pour ne pas abîmer les outils.
- Utilisation horizontale et verticale
- Fonctionne avec 2 piles LR44 non fournies (côté + vers le bas)

